

## Determinazione n. 153/2020

**Oggetto:** Acquisizione spinotti per i ribaltabili degli autocarri Fiat Ducato con ribaltabili trilaterali .

**CIG: Z5C2F70C72**

Il sottoscritto dott. Alfonso TONO, nella propria qualità di Amministratore Unico dell'Arechi Multiservice SpA:

### Premesso

L'Arechi Multiservice SpA ha in dotazione in full-rent dalla Leasys SpA n. 10 Fiat Ducato con ribaltabili trilaterali. Il sollevamento del cassone di tali autocarri è assicurato da un pistone ed è presente un cordino di acciaio di sicurezza per evitare che il cassone in determinate condizioni critiche possa scivolare dall'alloggiamento.

L'ancoraggio del cassone alla struttura dell'autocarro è assicurato da n. 4 cerniere, due per lato che, permettono in fase di riposo che il cassone sia collegato in modo stabile e durante le fasi di sollevamento ruoti intorno all'asse costituito da due cerniere ( posteriore, lato DX e lato SX). Le cerniere sono bloccate da spinotti che se inseriti non permettono la rotazione del cassone, gli spinotti sono dotati di catene di ferro saldate alla struttura e di copiglia per evitare lo sfilamento accidentale.

### Visto

- Che in data 25/09/2020 nell'azionare il ribaltabile sul lato dell'autocarro Fiat Ducato targato " FW 722 BG" il cassone scivolava dall'alloggiamento e solo la presenza del cordino di acciaio di sicurezza evitava danni maggiori;
- Che da un controllo sommario risultava che era stati asportati gli spinotti che permettono la rotazione del ribaltabile intorno all'asse longitudinale dell'autocarro del lato DX dell'autocarro.
- Che la ditta Scattolini SpA che ha installato per conto della FCA i ribaltabili ed il servizio "Warrenty After Sales Spare Parts" ha indicato la ditta F.lli Borrelli srl di Volla (NA) alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa, pervenuto e acquisito al protocollo aziendale con il n. 5309 del 19/10/2020.
- La relazione prot. 4991 del 01/10/2020 a firma dell'ing. Giovanni Ragosa sulla obbligatorietà della dotazione degli spinotti.

### Considerato

- Che è necessario acquisire gli spinotti per garantire la sicurezza e la funzionalità degli autocarri;
- Che gli autocarri sono di proprietà della Leasys SpA ed è quindi necessaria ripristinare la configurazione iniziale dell'autocarro sia per rispettare la certificazione prodotta dalla Scattolini SpA sia per ripristinare l'autocarro nelle condizioni iniziali;
- La relazione prot. 5537 del 04/11/2020 a firma dell'ing. Giovanni Ragosa sulla proposta di affidamento.

Vista la regolarità contributiva della Ditta F.lli Borrelli srl attestata dal dal Durc On Line prot. INAIL\_ 23512396 del 18/08/2020, scadenza 16/12/2020.

### DETERMINA

di affidare la fornitura alla Ditta " F.lli Borrelli srl Unipersonale" di Luigi Borrelli via Palazziello 93/b -80040 Volla (NA) P.I. 08145081215 di

- N. 10 SPINA D.16 BICCHIER.ZINCONICHEL 3-7 MIC cod. SCGEVRAC06L6 € 6,00;
- N. 10 SPINA D.18-14 BICCHIER.ZINCONICHEL 3-7 MICR cod. SCGEVRAC07L6 € 7,00;
- Spese di spedizione € 19,00.

per un totale di € **149,00** ( centoquarantanove//00) + iva.

In considerazione dell'importo il pagamento avverrà tramite bonifico bancario all'ordine.

L'ing. Giovanni Ragosa viene nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, coordinato con il correttivo appalti Dlgs 56/2017)

L' Amministratore Unico  
*Dott. Alfonso Tano*